

ZAR Ultra Max Wipe-On



Produktbeskrivning ZAR Ultra Max Wipe-On är en oljemodifierad polyuretanlack speciellt formulerad att appliceras enkelt med trasa – ger en jämn, vacker och skyddande yta. Dual Drying teknologin gör den torkade lackfilmen hårdare. Idealisk till detaljerade snickeriarbeten, rundstänger, bardiskar, möbler, skåpsluckor. Kan appliceras på exotiska träslag.

| | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Teknisk data | Ytfinish | Finns i 20, 90 glans |
| | Lukt | Lösningsmedelsdoft |
| | Brandfarlig | Brandfarlig |
| | Viskositet | 11–15 sek nr 4 Ford Cup |
| | VOC | xxx g/liter |
| | EU gränsvärden | xxx g/liter (2010) |
| | Kategori | A/i |

Torktider vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr 30 minuter
Övermålningsbar 2 timmar

Filmtjocklek Rekommenderad filmtjocklek är 100µ torr.

Täckning Teoretisk: 75 m² / liter.
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Förberedelser **Nytt/obehandlat trä:** Slipa ytan slät med ett fint slippapper (220 korn). Slipa alltid längs med fibrerna. Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt slippapper och avsluta med ett finare. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa. Använd inte stålull.
Gammal lack i bra skick: Rengör ytan med målartvätt och skölj. Slipa lätt i fibrernas

ZAR Ultra Max Wipe-On

riktning för att matta ner alla blanka ytor (220 korn). Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa.

Gammal lack i dåligt skick: Ta bort all gammal lack. Alla lacker eller betser som innehåller vax eller vattenavstötare måste tas bort. Dammsug upp allt slipdamm och torka rent med en lätt fuktad trasa.

Infärgning

Om träet skall betsas – använd ZAR Träbets eller en vattenbaserad träbets. Tillåt ZAR Träbets att torka i 3 timmar innan applicering av ZAR Ultra Max. För vattenbaserad träbets eller oljebaserad träbets från annan tillverkare, följ dennes rekommendationer.

Applicering

Applicera vid temperaturer över 10°C och Relativ luftfuktighet under 60%. Omrörning behövs inte. SKAKA INTE! Applicera inte med roller. Applicera direkt från flaskan. Tryck ut en riklig mängd ZAR Ultra Max på en ren luddfri trasa (gammal t-shirt fungerar bra) eller direkt på träytan. Stryk ut oljelacken jämnt och fint i fibrernas riktning. Se till så att inga ”pölar blir kvar på ytan. Tillåt 2 timmar mellan strykningarna. Slipa ytan lätt mellan strykningarna. Applicera 2 strykningar. För bättre skydd och hållbarhet applicera ytterligare lager.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning med två och vatten. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Vål tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Storlekar

ZAR Ultra Max finns i 473 ml förpackning.

Artikel nr

| | Blank | Sidenmatt |
|--------|-------|-----------|
| 473 ml | 37111 | 37211 |

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.